



Протокол проведения испытаний образцов тонера.

1. Дата, время, город:

Н.09.2015, 14:30, г. Тула

2. Мастер, проводивший тестирование:

Врублевский Артур Игоревич, ИП Долгов
(ФИО, название организации и телефон)

3. Условия тестирования:

20°C, 60%

(температура и влажность воздуха)

4. Тестовый лист:

стандартный тест Hi-Black

иной тестовый лист _____

(укажите название тестового листа)

5. Модель картриджа и производитель:

оригинал

совместимый _____

(марка совместимого картриджа)

6. Модель принтера (МФУ) и общее состояние устройства: HP LaserJet P1566

хорошее среднее проблемное _____

(опишите проблему устройства печати)

7. Испытываемый тонер:

HP LaserJet P1505/P1506/P1505/HP22/HP20/HP102 Тум. Ч.Ч Вес нетто 60г. Hi-Black

8. Состояние картриджа:

первопроходный

ранее заправлялся _____

(укажите количество заправок)

9. Начальное состояние элементов картриджа:

OPC: оригинал

совместимый (марка: _____)

состояние: требует замены не требует замены

Ракель (требует обязательной замены при замене OPC): требует замены не требует замены

Магнитный вал: оригинал

совместимый (марка: _____)

состояние: требует замены не требует замены

Дозирующее лезвие: оригинал

совместимый (марка: _____)

состояние: требует замены не требует замены

10. Замененные элементы картриджа (производитель/марка):

OPC: DUC / HP P1505 РАКЕЛЬ: Hi-Black / HP P1505

11. Результаты тестирования (по отпечатку):

- общая оценка качества печати: хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

- плотность черных заливок: высокая средняя низкая

- видимость тонких линий: хорошая средняя плохая

- фон: отсутствует различим сильный

- волны (следы шин, вуаль) на отпечатке: отсутствует присутствует

Прочие дефекты печати и возможные причины их появления:

не выявлено

12. Дополнительная информация и комментарии, которые вы хотели бы сообщить:

Тестируемый тонер признается пригодным / непригодным (ненужное зачеркнуть) для восстановления картриджей: HP CE248A

ФИО Врублевский Артур Игоревич

Подпись _____