



Протокол проведения испытаний образцов тонера.

1. Дата, время, город:

21.09.2015г.; 12:10; г. Тула

2. Мастер, проводивший тестирование:

Журев Александр Владимирович, ООО «СКСТ Проф»
(ФИО, название организации и телефона)

3. Условия тестирования:

$t^{\circ} = 24^{\circ}\text{C}$; влажность 59%
(температура и влажность воздуха)

4. Тестовый лист:

стандартный тест Hi-Black

иной тестовый лист _____

(укажите название тестового листа)

5. Модель картриджа и производитель:

оригинал Canon 725

совместимый _____

(марка совместимого картриджа)

6. Модель принтера (МФУ) и общее состояние устройства: Canon 4BP6000B

хорошее

среднее

проблемное _____

(опишите проблему устройства печати)

7. Испытываемый тонер:

Hi-Black HP LaserJet P1005/P1006 тип 4.4 60г.

8. Состояние картриджа:

первопроходный

ранее заправлялся _____

(укажите количество заливок)

9. Начальное состояние элементов картриджа:

ОПС: оригинал

совместимый (марка: _____)

состояние: требует замены

не требует замены

Ракець (требует обязательной замены при замене ОПС): требует замены ~~не требует замены~~

Магнитный вал: оригинал

совместимый (марка: _____)

состояние: требует замены

не требует замены

Дозирующее лезвие: оригинал

совместимый (марка: _____)

состояние: требует замены

не требует замены

10. Замененные элементы картриджа (производитель/марка):

ОПС HP LJ P1005 (DUC); Ракець HP P1005 (Hi-Black)

11. Результаты тестирования (по отпечатку):

- общая оценка качества печати: хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

- плотность черных заливок: высокая средняя низкая

- видимость тонких линий: хорошая средняя плохая

- фон: отсутствует различим сильный

- волны (следы шин, вуаль) на отпечатке: отсутствует присутствует

Прочие дефекты печати и возможные причины их появления:

12. Дополнительная информация и комментарии, которые вы хотели бы сообщить:

Тестируемый тонер признается пригодным /непригодным (ненужное зачеркнуть) для восстановления картриджей: Canon 725

ФИО

Журев А.В.

Подпись

А.В. Журев