



Протокол проведения испытаний образцов тонера.

1. Дата, время, город: 22.09.2015г. 13⁰⁰ г. Саянск

2. Мастер, проводивший тестирование: Лесовой Максим Вячеславович, ООО "Анкор"
(ФИО, название организации и телефон)

3. Условия тестирования: 17°C, влажность 65%
(температура и влажность воздуха)

4. Тестовый лист:

стандартный тест Hi-Black иной тестовый лист _____
(укажите название тестового листа)

5. Модель картриджа и производитель: HP CE505A
 оригинал совместимый _____
(марка совместимого картриджа)

6. Модель принтера (МФУ) и общее состояние устройства: HP Laser Jet P 2035d
 хорошее среднее проблемное _____
(опишите проблему устройства печати)

7. Испытываемый тонер: Content HP LT 1010/1200/1160/4000/5000 универсальный

8. Состояние картриджа:
 первопроходный ранее заправлялся одна заправка
(укажите количество заправок)

9. Начальное состояние элементов картриджа:

ОПС: оригинал совместимый (марка: _____)
состояние: требует замены не требует замены

Рапель (требует обязательной замены при замене ОПС): требует замены не требует замены

Магнитный вал: оригинал совместимый (марка: _____)
состояние: требует замены не требует замены

Дозирующее лезвие: оригинал совместимый (марка: _____)
состояние: требует замены не требует замены

10. Замененные элементы картриджа (производитель/марка):

11. Результаты тестирования (по отпечатку):

- общая оценка качества печати: хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
- плотность черных заливок: высокая средняя низкая
- видимость тонких линий: хорошая средняя плохая
- фон: отсутствует различим сильный
- волны (следы шин, вуаль) на отпечатке: отсутствует присутствует

Прочие дефекты печати и возможные причины их появления:

Не выявлено

12. Дополнительная информация и комментарии, которые вы хотели бы сообщить:

Тестируемый тонер признается пригодным / непригодным (ненужное зачеркнуть) для восстановления картриджей: HP CE 505A

ФИО Лесовой
Подпись _____

