



Протокол проведения испытаний образцов тонера.

1. Дата, время, город:

21.09.2015, 13:40; г. Тула

2. Мастер, проводивший тестирование:

Бирес Светлана Юрьевна, ООО СКС Прод.

(ФИО, название организации и телефон)

3. Условия тестирования:

 $t = 24^{\circ}\text{C}$, влажность 59%

(температура и влажность воздуха)

4. Тестовый лист:

 стандартный тест Hi-Black иной тестовый лист

(укажите название тестового листа)

5. Модель картриджа и производителя:

 оригинал совместимый Cactus CS-C712

(номер совместимого картриджа)

6. Модель принтера (МФУ) и общее состояние устройства: HP LJ P1005

 хорошее среднее проблемное

(укажите проблему устройства печати)

7. Испытываемый тонер:

Hi-Black HP P1005 Универсальный для син. карт., тип 1.0.

8. Состояние картриджа:

 первоходный ранее заправлялся

1

(укажите количество заправок)

9. Начальное состояние элементов картриджа:

OPC: оригинал совместимый (марка: _____)состояние: требует замены не требует заменыРакель (требует обязательной замены при замене OPC): требует замены не требует заменыМагнитный вал: оригинал совместимый (марка: _____)состояние: требует замены не требует заменыДозирующее лезвие: оригинал совместимый (марка: _____)состояние: требует замены не требует замены

10. Замененные элементы картриджа (производитель/марка):

OPC DVC для HP P1005; Ракель HP P1005 (Hi-Black)

11. Результаты тестирования (по отпечатку):

- общая оценка качества печати: хорошо удовлетворительно неудовлетворительно- плотность черных заливок: высокая средняя низкая- видимость тонких линий: хорошая средняя плохая- фон: отсутствует различим сильный- волны (следы шин, волны) на отпечатке: отсутствует присутствует

Прочие дефекты печати и возможные причины их появления:

12. Дополнительная информация и комментарии, которые вы хотели бы сообщить:

Тестируемый тонер признается пригодным /не пригодным (ненужное зачеркнуть) для восстановления картриджей: Cactus CS-C712

ФИО Бирес С.В.

Подпись

А.Бир