



Протокол проведения испытаний образцов тонера.

1. Дата, время, город:

26. 2. 2015 г. г. Москва

2. Мастер, проводивший тестирование:

Александр В.М. Сербакович
(ФИО, название организации и телефон)

3. Условия тестирования:

нормальные условия

(температура и влажность воздуха)

4. Тестовый лист:

☒ стандартный тест Hi-Black

☐ иной тестовый лист

(укажите название тестового листа)

5. Модель картриджа и производитель: CE2K5A

☒ оригинал

☐ совместимый

(марка совместимого картриджа)

6. Модель принтера (МФУ) и общее состояние устройства: HP P1102

☒ хорошее

☐ среднее

☐ проблемное

(опишите проблему устройства печати)

7. Испытываемый тонер:

тонер HP LJ 1005 (Hi-Black) тип 4.4. бел. бумага

8. Состояние картриджа:

☒ первопроходный

☐ ранее заправлялся

(укажите количество заливок)

9. Начальное состояние элементов картриджа:

ОПС: ☒ оригинал

☐ совместимый (марка: _____)

состояние: ☐ требует замены

☒ не требует замены

Ракель (требует обязательной замены при замене ОПС): требует замены не требует замены

Магнитный вал: ☒ оригинал

☐ совместимый (марка: _____)

состояние: ☐ требует замены

☒ не требует замены

Дозирующее лезвие: ☒ оригинал

☐ совместимый (марка: _____)

состояние: ☐ требует замены

☒ не требует замены

10. Замененные элементы картриджа (производитель/марка):

Барабан HP LJ 1005 (Mitsubishi)

11. Результаты тестирования (по отпечатку):

- общая оценка качества печати: ☒ хорошо ☐ удовлетворительно ☐ неудовлетворительно

- плотность черных заливок: ☐ высокая ☒ средняя ☐ низкая

- видимость тонких линий: ☒ хорошая ☐ средняя ☐ плохая

- фон: ☒ отсутствует ☐ разный ☐ сильный

- волны (следы шин, вуаль) на отпечатке: ☒ отсутствует ☐ присутствует

Прочие дефекты печати и возможные причины их появления:

12. Дополнительная информация и комментарии, которые вы хотели бы сообщить:

печать соответствует оригинальному картриджу
до загрузки

Тестируемый тонер признается пригодным / непригодным (ненужное зачеркнуть) для восстановления картриджей: CE2K5A

ФИО

Александр В.М. Сербакович

Подпись



Протокол проведения испытаний образцов тонера.

1. Дата, время, город:

2.10.2015, Рязань

2. Мастер, проводивший тестирование:

Дмитрий ВМ, ООО "Сервис Клевер"

(ФИО, название организации и телефон)

3. Условия тестирования:

стандартные условия

(температура и влажность воздуха)

4. Тестовый лист:

☒ стандартный тест Hi-Black

☐ иной тестовый лист

(укажите название тестового листа)

5. Модель картриджа и производитель:

CE285A

☒ оригинал

☐ совместимый

(марка совместимого картриджа)

6. Модель принтера (МФУ) и общее состояние устройства:

HP P1102

☒ хорошее

☐ среднее

☐ проблемное

(опишите проблему устройства печати)

7. Испытываемый тонер:

тонер HP L5P5005 (Hi-Black) Рязань 4.4, 600 точек

8. Состояние картриджа:

☒ первопреходный

☐ ранее заправлялся

(укажите количество заливок)

9. Начальное состояние элементов картриджа:

ОПС:

☒ оригинал

☐ совместимый (марка: _____)

состояние: ☐ требует замены

☒ не требует замены

Рахель (требует обязательной замены при замене ОПС):

требует замены

не требует замены

Магнитный вал:

☒ оригинал

☐ совместимый (марка: _____)

состояние: ☐ требует замены

☒ не требует замены

Дозирующее лезвие:

☒ оригинал

☐ совместимый (марка: _____)

состояние: ☐ требует замены

☒ не требует замены

10. Замененные элементы картриджа (производитель/марка):

11. Результаты тестирования (по отпечатку):

- общая оценка качества печати:

☒ хорошо

☐ удовлетворительно

☐ неудовлетворительно

- плотность черных заливок:

☐ высокая

☒ средняя

☐ низкая

- видимость тонких линий:

☐ хорошая

☒ средняя

☐ плохая

- фон:

☒ отсутствует

☐ различим

☐ сильный

- волны (следы шин, вуаль) на отпечатке:

☒ отсутствует

☐ присутствует

Прочие дефекты печати и возможные причины их появления:

12. Дополнительная информация и комментарии, которые вы хотели бы сообщить:

Результат четкий, тонкие линии не все видны.
Запасы тонера покрывают

Тестируемый тонер признается пригодным / непригодным (ненужное зачеркнуть) для восстановления картриджа: CE285A

ФИО

Дмитрий ВМ

Подпись



Протокол проведения испытаний образцов тонера.

1. Дата, время, город:

2.10.2015, Рязань

2. Мастер, проводивший тестирование:

Григорьев В.М. ООО "Сервис Клауд" (ФИО, название организации и телефон)

3. Условия тестирования:

нормальные условия

(температура и влажность воздуха)

4. Тестовый лист:

☒ стандартный тест Hi-Black

☐ иной тестовый лист

(укажите название тестового листа)

5. Модель картриджа и производитель:

CE2X5A

☒ оригинал

☐ совместимый

(марка совместимого картриджа)

6. Модель принтера (МФУ) и общее состояние устройства:

HP P1102

☒ хорошее

☐ среднее

☐ проблемное

(опишите проблему устройства печати)

7. Испытываемый тонер:

Тонер HP L1P005 (Hi-Black) тип 4.4, 60г. Вкл

8. Состояние картриджа:

☒ первопроданный

☐ ранее заправлялся

(укажите количество заправок)

9. Начальное состояние элементов картриджа:

ОПС:

☒ оригинал

☐ совместимый (марка: _____)

состояние: ☐ требует замены

☒ не требует замены

Ракек (требует обязательной замены при замене ОПС):

требует замены

не требует замены

Магнитный вал:

☒ оригинал

☐ совместимый (марка: _____)

состояние: ☐ требует замены

☒ не требует замены

Дозирующее лезвие:

☒ оригинал

☐ совместимый (марка: _____)

состояние: ☐ требует замены

☒ не требует замены

10. Замененные элементы картриджа (производитель/марка):

Барабан HP L1P005 (CONTENT) OEM color

11. Результаты тестирования (по отпечатку):

- общая оценка качества печати:

☒ хорошо

☐ удовлетворительно

☐ неудовлетворительно

- плотность черных заливок:

☒ высокая

☐ средняя

☐ низкая

- видимость тонких линий:

☒ хорошая

☐ средняя

☐ плохая

- фон:

☒ отсутствует

☐ различим

☐ сильный

- волны (следы шин, вуаль) на отпечатке:

☒ отсутствует

☐ присутствует

Прочие дефекты печати и возможные причины их появления:

12. Дополнительная информация и комментарии, которые вы хотели бы сообщить:

Высокая плотность заливок, хорошее разрешение

Тестируемый тонер признается пригодным / непригодным (ненужное зачеркнуть) для восстановления картриджа: CE2X5A

ФИО

Григорьев В.М.

Подпись