



Протокол проведения испытаний образцов тонера.

1. Дата, время, город:

2.10.2015, Руся

2. Мастер, проводивший тестирование:

Дмитриев В.М. ООО "Сервис-кауд" (ФИО, название организации и телефон)

3. Условия тестирования:

температура и влажность воздуха

4. Тестовый лист:

стандартный тест Hi-Black иной тестовый лист (укажите название тестового листа)

5. Модель картриджа и производитель: CE278A

оригинал совместимый (марка совместимого картриджа)

6. Модель принтера (МФУ) и общее состояние устройства: Canon MF440

хорошее среднее проблемное (укажите проблему устройства печати)

7. Испытываемый тонер:

Ориг HP LS P2005 (Hi-Black) Рит 4.4, Бел. Руся

8. Состояние картриджа:

первопроходный ранее заправлялся (укажите количество заправок)

9. Начальное состояние элементов картриджа:

ОПС: оригинал совместимый (марка: _____)

состояние: требует замены не требует замены

Рахель (требует обязательной замены при замене ОПС): требует замены не требует замены

Магнитный вал: оригинал совместимый (марка: _____)

состояние: требует замены не требует замены

Дозирующее лезвие: оригинал совместимый (марка: _____)

состояние: требует замены не требует замены

10. Замененные элементы картриджа (производитель/марка):

Барабан HP LS P2005 (CONTENT) OEM собор

11. Результаты тестирования (по отпечатку):

- общая оценка качества печати: хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

- плотность черных заливок: высокая средняя низкая

- видимость тонких линий: хорошая средняя плохая

- фон: отсутствует различим сильный

- волны (следы шпн, вуаль) на отпечатке: отсутствует присутствует

Прочие дефекты печати и возможные причины их появления:

12. Дополнительная информация и комментарии, которые вы хотели бы сообщить:

печать лучше оригинала.

Тестируемый тонер признается пригодным / непригодным (ненужное зачеркнуть) для восстановления картриджа: CE278A

ФИО Дмитриев В.М.
Подпись



Протокол проведения испытаний образцов тонера.

1. Дата, время, город:

2.10.2015, Рязань

2. Мастер, проводивший тестирование:

Лавровская М. Ю. ООО «Сейвистекст»
(ФИО, название организации и телефон)

3. Условия тестирования:

нормальное давление

(температура и влажность воздуха)

4. Тестовый лист:

стандартный тест Hi-Black

иной тестовый лист

(укажите название тестового листа)

5. Модель картриджа и производитель: CE 272A

оригинал

совместимый

(марка совместимого картриджа)

6. Модель принтера (МФУ) и общее состояние устройства: Canon MF 4410

хорошее

среднее

проблемное

(опишите проблему устройства печати)

7. Испытываемый тонер:

Тонер HP L1 P4005 (Hi-Black) тип 4.4, гол. банка

8. Состояние картриджа:

первопроданный

ранее заправлялся

(укажите количество заправок)

9. Начальное состояние элементов картриджа:

OPC: оригинал

совместимый (марка: _____)

состояние: требует замены

не требует замены

Рахель (требует обязательной замены при замене OPC): требует замены не требует замены

Магнитный вал: оригинал

совместимый (марка: _____)

состояние: требует замены

не требует замены

Дозирующее лезвие: оригинал

совместимый (марка: _____)

состояние: требует замены

не требует замены

10. Замененные элементы картриджа (производитель/марка):

Барабан HP L1 P4005 (Mitsubishi)

11. Результаты тестирования (по отпечатку):

- общая оценка качества печати: хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

- плотность черных заливок: высокая средняя низкая

- видимость тонких линий: хорошая средняя плохая

- фон: отсутствует различим сильный

- волны (следы шин, вуаль) на отпечатке: отсутствует присутствует

Прочие дефекты печати и возможные причины их появления:

12. Дополнительная информация и комментарии, которые вы хотели бы сообщить:

С барабаном Mitsubishi Тонер не работает

Тестируемый тонер признается пригодным / непригодным (ненужное зачеркнуть) для восстановления картриджей: CE 272A

ФИО Лавровская М. Ю.

Подпись



Протокол проведения испытаний образцов тонера.

1. Дата, время, город:

2.10.2015, Пуща

2. Мастер, проводивший тестирование:

Демидов В.М., ООО "СервисКлауд"
(ФИО, название организации и телефон)

3. Условия тестирования:

нормальные условия

(температура и влажность воздуха)

4. Тестовый лист:

стандартный тест Hi-Black

иной тестовый лист

(укажите название тестового листа)

5. Модель картриджа и производитель: CE278A

оригинал

совместимый

(марка совместимого картриджа)

6. Модель принтера (МФУ) и общее состояние устройства: Canon MF4420

хорошее

среднее

проблемное

(опишите проблему устройства печати)

7. Испытываемый тонер:

Влер HP 15 P1005 Cyan-Black / P1005 4.4, гол. банка

8. Состояние картриджа:

первопроходный

ранее заправлялся

(укажите количество заправок)

9. Начальное состояние элементов картриджа:

ОПС:

оригинал

совместимый (марка: _____)

состояние: требует замены

не требует замены

Ракуль (требует обязательной замены при замене ОПС): требует замены не требует замены

Магнитный вал:

оригинал

совместимый (марка: _____)

состояние: требует замены

не требует замены

Дозирующее лезвие:

оригинал

совместимый (марка: _____)

состояние: требует замены

не требует замены

10. Замененные элементы картриджа (производитель/марка):

11. Результаты тестирования (по отпечатку):

- общая оценка качества печати: хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

- плотность черных заливок: высокая средняя низкая

- видимость тонких линий: хорошая средняя плохая

- фон: отсутствует различим сильный

- волны (следы шпн, вуаль) на отпечатке: отсутствует присутствует

Прочие дефекты печати и возможные причины их появления:

12. Дополнительная информация и комментарии, которые вы хотели бы сообщить:

С оригинальным ОПС тонер не работает.

Тестируемый тонер признается пригодным / непригодным (ненужное зачеркнуть) для восстановления картриджей: CE278A

ФИО

Подпись